

## Differenzstrom-Auswertegerät

Deutsch

### Bestimmungsgemäße Verwendung

12-kanalige Differenzstrom-Auswertegeräte RCMS470(E)-12 werden in Verbindung mit den Messstromwandlern

W0-S15 ... W5-S210	geschlossene Bauform
WR...	rechteckige Bauform
WS...	teilbare Bauform

zur Lokalisierung von Differenzströmen und Lastströmen in TN- und TT-Systemen (geerdeten AC-Systemen) eingesetzt.

Die maximale Spannung des überwachten Netzes ist von der Nennisolationsspannung der eingesetzten Messstromwandler (bei Stromschienen) bzw. der durchgeföhrten Kabel oder Leitungen abhängig.

- Bis zu 12 Messstromwandler pro RCMS470(E)-12 anschließbar
- Datenaustausch per BMS-Bus
- Anzeige der fehlerbehafteten Abgänge
- Überwachung des Messstromwandleranschlusses
- Busadressierung
- Master/Slave-Funktion

## Produktbeschreibung

Das RCMS470(E)-12 kann als Einzelgerät bis zu 12 Messstromwandler automatisch nacheinander abfragen. Jeder Kanal kann auf Überstrom- oder Unterstromfunktion eingestellt werden. Im Verbund mit einem Steuer- und Anzeigegerät PRC470(E) können bis zu 60 bzw. mit einem PRC1470 können bis zu 59 RCMS470(E)-12 parallel angesteuert werden. Über das PRC470(E)/1470 kann die Anzeige durch die Eingabe eines Faktors (Übersetzungsverhältnis) auf den Messstromwandler abgestimmt werden. Wenn keine zentrale Steuerung und Anzeige gewünscht ist und keine kanalabhängige Einstellung erforderlich ist, kann auf ein PRC470(E) bzw. PRC1470 verzichtet werden.

### Folgende Geräte sind mit dem RCMS470(E)-12 kombinierbar:

- Steuer- und Anzeigegerät PRC470(E)
- Steuer- und Anzeigegerät PRC1470
- Protokollumsetzer FTC470XET, FTC470XDP oder FTC470XMB

Mögliche Kombinationen in einem internen BMS-Bussystem:

Gerätekombinationen	Anzahl Messstellen
PRC470 + 30 RCMS470-12	360
PRC470E + 30 RCMS470-12 + 30 RCMS470E-12	720
PRC1470 + 29 RCMS470-12 + 30 RCMS470E-12	708
FTC470XET + 29 RCMS470-12 + 30 RCMS470E-12	708

## Residual current evaluator

English

### Intended use

12-channel residual current evaluators of the RCMS470(E)-12 series in combination with measuring current transformers of the series

W0-S15 ... W5-S210	circular type
WR...	rectangular type
WS...	split-core type

are intended to be used to locate residual currents and load currents in TN and TT systems (earthed AC systems).

The maximum voltage of the system to be monitored is dependent on the rated insulation voltage of the measuring current transformers (when using busbars) or cables and cords applied in the system.

- Up to 12 measuring current transformers can be connected to each RCMS470(E)-12
- Data exchange via BMS bus
- Indication of faulty sub circuits
- CT connection monitoring
- Bus addressing
- Master/Slave function

## Product description

The RCMS470(E)-12 used as a single device sequentially scans up to 12 measuring current transformers automatically. For each channel overcurrent and undercurrent function is selectable. In combination with the control and indicating device PRC470(E) up to 60, with PRC1470 up to 59 RCMS470(E)-12 devices can be connected in parallel. When the measured value is to be displayed at the PRC470(E)/1470, a factor (transformation ratio) for the measuring current transformer is required to obtain a correct display. When no central control and indication or channel-related setting are required, PRC470(E) and PRC1470 can be dispensed with.

The following devices can be used in combination with RCMS470(E)-12:

- Control and indicating device PRC470(E)
- Control and indication panel PRC1470
- Protocol converter FTC470XET, FTC470XDP or FTC470XMB

Optional combinations in an internal BMS bus system:

Device combinations	Number of measuring points
PRC470 + 30 RCMS470-12	360
PRC470E + 30 RCMS470-12 + 30 RCMS470E-12	720
PRC1470 + 29 RCMS470-12 + 30 RCMS470E-12	708
FTC470XET + 29 RCMS470-12 + 30 RCMS470E-12	708

**Adressbereiche:**

- RCMS470-12                  1-30
- RCMS470E-12                61-90

Dieses Dokument beschreibt RCMS470(E)-12 mit eingebauter Software ab Version 3.0.

**Sicherheitshinweise allgemein**

Montage, Anschluss und Inbetriebnahme nur durch Elektrofachkraft!


Beachten Sie unbedingt:

- die bestehenden Sicherheitsvorschriften und
- das beiliegende Blatt "Wichtige sicherheitstechnische Hinweise für BENDER-Produkte".

**Funktionsbeschreibung**

Das RCMS470(E)-12 wertet die Signale aller Messstromwandler nacheinander aus. Für die Auswertung aller Kanäle benötigt es maximal 8 Sekunden. Überschreitet oder unterschreitet der von einem Messstromwandler erfasste Differenzstrom den Ansprechwert der Vorwarnung oder Hauptmeldung, leuchtet die zugehörige LED „k1 ... k12“. Die LED „ALARM“ leuchtet auf. Das Alarmrelais schaltet nur bei der Hauptmeldung.

Weitere Informationen zu Ansteuerung, Systemstart und Ver-schaltung enthält die Anleitung des RCMS470-Systems.

**Bedienelemente**

1	Alarm-LEDs „k1...k12“ blinken, wenn der jeweilige Wandlerkreis abgefragt wird und leuchten auf, wenn der Ansprechwert Vorwarnung oder Hauptmeldung über- bzw. unterschritten wird.
2	LED „ON“ leuchtet, wenn Gerät eingeschaltet ist.
3	LED „Alarm“ leuchtet, wenn der Ansprechwert der Vorwarnung und Hauptmeldung in einem Kanal überschritten oder unterschritten wird. Die LED leuchtet bis ein Reset ausgeführt bzw. bis der Alarmbereich verlassen wird.

**Address ranges:**

- RCMS470-12                  1-30
- RCMS470E-12                61-90

This document describes RCMS470(E)-12 with integrated software version 3.0 or higher.

**Safety instructions**

Installation, connection and commissioning shall only be carried out by qualified electricians!.

Particular attention shall be paid to:

- the current safety regulations and
- the enclosed sheet "Important safety instructions for BENDER products".

**Function**

The RCMS470(E)-12 sequentially evaluates the signals of all measuring current transformers. The evaluation of all channels takes a maximum of 8 seconds. When the residual current detected by a measuring current transformer exceeds or falls below the set response value of the prewarning or alarm, the associated LED „k1 ... k12“ lights. The "ALARM" LED lights up. The alarm relay switches only if an alarm occurs.

For details about connection, system start and wiring please refer to the documentation of the RCMS470 system.

**Operating elements**

1	Alarm LEDs „k1...k12“ flash, when the respective circuit is being scanned and light when the value of the prewarning or alarm exceeds or falls below the set response value.
2	"ON" LED lights indicating that the device is switched on.
3	"ALARM" LED lights when the value of the prewarning and alarm exceeds or falls below the set response value in a channel. The LED lights until a RESET is carried out or until the values are within the limits.

4	LED „FAULT“ leuchtet während der Auswertung eines Messstromwandlersignals, wenn <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Messstromwandleranschluss kurzgeschlossen ist</li> <li>• kein Messstromwandler angeschlossen oder die Anschlussleitung unterbrochen ist.</li> </ul>
5	DIP-Schalter „SLAVE ADDRESS“ für Geräteeinstellungen (Details siehe Kapitel „Inbetriebnahme“).
6	LED „RS485“ zeigt Aktivitäten auf dem BMS-Bus (BMS=Bender Messgeräte Schnittstelle).
7	kombinierte Test- und Reset-Taste: < 1 s drücken: RESET > 2 s drücken: TEST
8	Tabelle Geräteadresse

## Montage und Anschluss



Stellen Sie vor Einbau des Gerätes und vor Arbeiten an den Anschlüssen des Gerätes sicher, dass die Anlage spannungsfrei ist.

Wird dies nicht beachtet, so besteht für das Personal die Gefahr eines elektrischen Schlagens.

Außerdem drohen Sachschäden an der elektrischen Anlage und die Zerstörung des Gerätes.



Beachten Sie bei Anschluss der Messstromwandler unbedingt die maximale Leitungslänge zwischen Klemmleiste I-Anschlüsse und dem RCMS470(E)-12: 25 cm bei 2,5 mm<sup>2</sup>, 15 cm bei 1,5 mm<sup>2</sup> Querschnitt.

## Montage

Das Gerät ist für folgende Einbauarten geeignet:

- Installationsverteiler nach DIN 43 871 oder
- Schnellmontage auf Hutprofilschiene nach IEC 60715
- oder Schraubmontage.

## Maßbild





Abb. 1: alle Maße in mm

Abb. 1: all dimensions in mm

## Anschluss

### Anschlusssschaltbild

Schließen Sie das Gerät wie im folgenden Anschlusssschaltbild an.



### Legende zum Anschlussbild

A1, A2	Anschluss der Versorgungsspannung $U_s$ .
F	Kurzschlusschutz Versorgungsspannung. Empfehlung: 6 A Sicherung
k1 ...k12	Anschluss der Messstromwandler k1 ... k12 (Kontakt S1(k)). Bitte beachten Sie auch den Beipackzettel des Messstromwandlers.
A, B	BMS-Bus. Bitte beachten Sie auch den Beipackzettel „BMS-Bus“.
R1, R2	Externe Test- und Reset-Taste. Gleiche Funktion wie eingebaute Test- und Reset-Taste. Die Test- und Reset-Tasten mehrerer Geräte dürfen nicht miteinander verbunden werden!
I	Gemeinsamer Anschluss für alle Messstromwandler (Kontakt S2(I)). Maximale Länge der Leitung zwischen RCMS470(E)-12 und Klemmleiste: 25 cm (2,5 mm <sup>2</sup> ) 15 cm (1,5 mm <sup>2</sup> ) Die I-Anschlüsse verschiedener RCMS470(E)-12 dürfen nicht miteinander verbunden werden.
1	ext. Test/Reset-Taste; Betätigung < 1 s: RESET, > 2 s: TEST
2	Alarmrelais (Sammelmeldung nur für Alarm $I_{\Delta n2}$ )
3	Klemmleiste X für I-Anschluss Messstromwandler. Maximale Länge zwischen Klemme I und Klemmleiste X 25 cm bei 2,5 mm <sup>2</sup> Querschnitt 15 cm bei 1,5 mm <sup>2</sup> Querschnitt
4	Messstromwandler

## Connection

### Wiring diagram


Connect the device according to the wiring diagram below.

### Legend to wiring diagram

A1, A2	Connection of supply voltage $U_s$ .
F	Short-circuit protection supply voltage. 6 A fuse recommended
k1 ...k12	Connection of the CTs k1 ... k12 (contact S1(k)). Please also refer to the instruction leaflet of the CTs.
A, B	BMS bus. Please also refer to the instruction leaflet of the BMS bus.
R1, R2	External test and reset button. Same function as built-in test and reset button. The test and reset buttons of several devices may not be connected with each other!
I	Common connection for all CTs (contact S2(I)). Maximum cable length between RCMS470(E)-12 and terminal strip: 25 cm (2.5 mm <sup>2</sup> ) 15 cm (1.5 mm <sup>2</sup> ) The I-connections of different types of RCMS470(E)-12 must not be connected with each other.
1	External TEST/RESET button; Pressing for < 1 s: RESET; > 2 s: TEST
2	Alarm relay (Common alarm, $I_{\Delta n2}$ only)
3	Terminal strip X for I-connection measuring current transformer. Maximum cable length between terminal I and terminal strip X 25 cm 2.5 mm <sup>2</sup> cross section 15 cm 1.5 mm <sup>2</sup> cross section
4	Measuring current transformers

## Inbetriebnahme

Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme den ordnungsgemäßen Anschluss des Gerätes. Je nach Anwendungsfall, stellen Sie das Gerät als Master oder Slave ein. Werkseinstellung ist Slave.



Hinweis: Schwarz = Schalterstellung

### Betrieb als Master

Wird das Gerät ohne Steuer- und Anzeigegerät PRC470(E)/PRC1470 bzw. Protokollumsetzer FTC... betrieben, so steht der DIP-Schalter 6 auf MASTER. Die übrigen Schalter haben die folgenden Funktionen:

<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeitsweise des Melderalais, 1=Ruhestrom, 0=Arbeitsstrom
R/-	Fehlerspeicher ein/aus, 1=ein, 0=aus
D0, D1, D2	Ansprechwerte einstellen. Siehe Tabelle Ansprechwerte; nur im MASTER-Modus wirksam.

### Ansprechwerte

D2	D1	D0	Y/ mA
0	0	1	10
0	1	0	30
0	1	1	50
1	0	0	100
1	0	1	300
1	1	0	500
1	1	1	1000

### Betrieb als Slave

In der Einstellung SLAVE wird das Gerät in Verbindung mit einem Steuer- und Anzeigegerät PRC470(E) bzw. PRC1470 oder einem Protokollumsetzer FTC... betrieben, welches den MASTER darstellt. In diesem Fall ist die Einstellung der BMS-Adresse des RCMS470(E)-12 notwendig.

Die Tabelle zeigt die Adresseinstellung des RCMS470-12. Bei RCMS470E-12 erfolgt intern und automatisch eine Adress-Erweiterung um 60. Ein RCMS470E-12 mit der eingestellten Adresse 1 hat also die reale Adresse 61 (60+1).

## Commissioning

Prior to commissioning, ensure that the device is properly connected. Depending on the application, set the device to Master or Slave mode. The device is factory set to Slave mode.

Note: black = switch position

### Master mode

When the device is used without the control and indicating device PRC470(E)/PRC1470 or the protocol converter FTC..., the DIP switch 6 is in MASTER position. The functions of the other switches are:

<input checked="" type="checkbox"/>	Operating principle of the alarm relay, 1=N/C operation, 0=N/O operation
R/-	Fault memory ON/OFF, 1=ON, 0=OFF
D0, D1, D2	Setting the response values. Refer to table response values; only applicable in the MASTER mode.

### Response values

D2	D1	D0	Y/ mA
0	0	1	10
0	1	0	30
0	1	1	50
1	0	0	100
1	0	1	300
1	1	0	500
1	1	1	1000

### SLAVE mode

In the SLAVE mode, the device is operated in combination with a control and indicating device PRC470(E), a control and indication panel PRC1470 or a protocol converter FTC..., which represents the MASTER. In this case the BMS address of the RCMS470(E)-12 has to be set.

The table shows the address setting of RCMS470-12. The addresses of version RCMS470E-12 are internally automatically extended by 60. When an RCMS470E-12 is set to address, its real address is 61 (60+1).

## Adresseinstellung

## Address setting

Address RCMS..	Address RCMS..E	A4	A3	A2	A1	A0
0**	60**	0	0	0	0	0
1	61	0	0	0	0	1
2*	62*	0	0	0	1	0
3	63	0	0	0	1	1
4	64	0	0	1	0	0
5	65	0	0	1	0	1
6	66	0	0	1	1	0
7	67	0	0	1	1	1
8	68	0	1	0	0	0
9	69	0	1	0	0	1
10	70	0	1	0	1	0
11	71	0	1	0	1	1
12	72	0	1	1	0	0
13	73	0	1	1	0	1
14	74	0	1	1	1	0
15	75	0	1	1	1	1
16	76	1	0	0	0	0
17	77	1	0	0	0	1
18	78	1	0	0	1	0
19	79	1	0	0	1	1
20	80	1	0	1	0	0
21	81	1	0	1	0	1
22	82	1	0	1	1	0
23	83	1	0	1	1	1
24	84	1	1	0	0	0
25	85	1	1	0	0	1
26	86	1	1	0	1	0
27	87	1	1	0	1	1
28	88	1	1	1	0	0
29	89	1	1	1	0	1
30	90	1	1	1	1	0
31**	91**	1	1	1	1	1

\* Werkseinstellung  
 \*\* unzulässige Einstellungen

\* Factory setting  
 \*\* inadmissible settings

**Einstellungen über BMS-Bus**

Das RCMS470(E)-12 besitzt zusätzliche Einstellmöglichkeiten, die nur über BMS-Bus genutzt werden können.

Einstellung	Erklärung	Werks-einst.
Arbeitsweise Alarmrelais	Arbeitsweise der Alarmrelais. Einstellmöglichkeiten: - Arbeitsstrom (N/O) - Ruhestrom (N/C)	N/O
Fehler-speicher	Einstellmöglichkeiten: - Fehlerspeicher ein: Alarmmeldungen bleiben gespeichert bis über den BMS-Bus ein RESET-Befehl aktiviert wird oder bis zum Betätigen der Taste „RESET“. - Fehlerspeicher aus: Alarmmeldungen werden gelöscht, sobald kein Alarm mehr vorliegt.	Aus
Funktion	Wählen Sie Adresse und Kanal. Funktion: - Überstromüberwachung > Y - Unterstromüberwachung < Y - Kanal abschalten	> Y
Überwachung des Messstromwandlers	Überwacht, ob die Verbindung des Messstromwandlers unterbrochen oder kurzgeschlossen ist. Einstellmöglichkeiten: - Überwachung ein - Überwachung aus	Ein
Faktor	Mittels des Faktors werden RCMS470(E) an die zusätzlich angeschlossenen Stromwandler angepasst.	*1
Ansprech-verzögerung	Die Ansprechverzögerung für das Ansprechen des Alarms ist nur über FTC470XET einstellbar. Einstellbereich: 0 ... 25 Sekunden, Schrittweite 100 ms.	0 s

**Bedienen****Test**

Drücken Sie die Taste „TEST / RESET“ länger als 2 Sekunden. Das RCMS470(E)-12 prüft der Reihe nach alle Kanäle, wobei jeweils die dem Kanal zugehörige LED aufleuchtet. Während der Prüfung leuchten auch die LED „ALARM“ und „RS485“. Nach Ablauf der Prüfung müssen alle LEDs, bis auf die LED „ON“, wieder verlöschen.

**Reset**

Drücken Sie die Taste „TEST / RESET“ weniger als 1 Sekunde, so werden alle Alarmmeldungen des RCMS470(E)-12 zurückgesetzt.

**Settings via BMS bus**

The RCMS470(E)-12 provides additional setting possibilities, only to be used via the BMS bus.

Setting	Description	Factory setting
Operating principle alarm relay	Operating principle of the alarm relays. Setting possibilities: - N/O operation (N/O) - N/C operation (N/C)	N/O
Fault memory	Setting possibilities: - Fault memory on: Alarm messages remain stored until a RESET command is activated via the BMS bus or until the "RESET" button is pressed. - Fault memory off: Alarm messages are deleted when no alarm message exists.	Off
Function	Select address and channel. Function: - Over current monitoring > Y - Under current monitoring < Y - Channel off	> Y
CT monitoring	Monitors the CT connection for interruption or short-circuit. Setting possibilities: - CT monitoring on - CT monitoring off	On
Factor	RCMS470(E) devices are adapted to the CTs additionally connected using a correction factor.	*1
Response delay	The response delay for alarm response can only be set via FTC470XET. Setting range: 0...25 seconds, increment 100 ms.	0 s

**Operation****TEST**

Keep the "TEST / RESET" button pressed for about 2 seconds to start the test. The RCMS470(E)-12 sequentially checks all channels with the LED of the associated channel illuminated. Also the LEDs "ALARM" and "RS485" light during the test. After the completion of the test, all LEDs except for the LED "ON" extinguish.

**RESET**

Pressing the "TEST / RESET" button for less than one second, resets all alarm messages of the RCMS470(E)-12.

### Bedienung über BMS-Bus

Das RCMS470(E)-12 besitzt zusätzliche Bedienmöglichkeiten, die nur über BMS-Bus genutzt werden können.

Funktion	Erklärung
RCMS Monitor	Anzeige aller lokalisierten Differenzströme.
RCMS Test	Ein Test des RCMS470(E)-12 wird ausgelöst. Das RCMS470(E)-12 überträgt folgende Informationen: - Geräteadresse - Gerätetyp - Softwareversion - Messstromwandleranschluss bei RCMS470(E)-12 bedeutet: off = Kanal abgeschaltet open = kein Messstromwandler angeschlossen short = Messstromwandler kurzgeschlossen - Speicherverhalten des RCMS470(E)-12 (Memory on/off) - Arbeitsweise der Alarmrelais des RCMS470(E)-12 (N/O oder N/C)
RCMS Reset	Gespeicherte Alarmmeldungen aller Geräte werden gelöscht.

### Settings via BMS bus

The RCMS470(E)-12 provides additional setting possibilities, only to be used via the BMS bus.

Function	Description
RCMS monitor	Indication of all residual currents detected.
RCMS test	A self test of the RCMS470(E)-12 is started providing the following information: - device address - device type - software version - CT connection: off = channel switched off open = no CT connected short = CT short-circuited - Memory behaviour memory on/off) - Operating principle of the alarm relay (N/O or N/C)
RCMS reset	Deletes the stored alarm messages of all devices.

### Gerätefehler

Durch einen TEST werden eventuelle Fehler des Messstromwandlers erkannt. Sie können über BMS-Bus ausgelesen werden:

Meldung (PRC...)	Beschreibung	Kanal
ok	Messstromwandler angeschlossen	1...12
no CT	Messstromwandlereingang offen	1...12
No CT	Messstromwandlereingang abgeschaltet	1...12
Short	Messstromwandlereingang kurzgeschlossen	1...12

### Device error

Possible faults of the CT connection are recognized by a TEST and can be read-out via the BMS bus:

Messages (PRC...)	Description	Channel
ok	CT connected	1...12
no CT	CT input open	1...12
no CT	CT input switched off	1...12
Short	CT input short-circuited	1...12

### Normen

- DIN EN 62020 (VDE 0663): 1999-07  
 „Elektrisches Installationsmaterial - Differenzstrom-Überwachungsgeräte für Hausinstallationen und ähnliche Verwendungen. (RCMs) (IEC 62020:1998); Deutsche Fassung EN 62020:1998“
- IEC 60755  
 General requirements for residual current operated protective devices

### Standards

- „IEC 62020:1998-08 . ) Electrical accessories - Residual current monitors for household and similar uses (RCMs).“
- EN 62020:1998-10 Electrical accessories - Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)“

## Technische Daten

### Isolationskoordination nach IEC 60664-1

Bemessungsspannung ..... AC 250 V  
Bemessungs-Stoßspannung/Verschmutzungsgrad ..... 4 kV/3

### Versorgungsspannung

Versorgungsspannung  $U_S$  ..... siehe Bestellangaben  
Frequenzbereich  $U_S$  ..... siehe Bestellangaben  
Arbeitsbereich  $U_S$  ..... 0,85...1,15 x  $U_S$   
Eigenverbrauch ..... ≤ 3 VA

### Messkreis

Messstromwandler extern Typ ..... W..., WR..., WS...  
Messstromwandlerüberwachung (Werkseinstellung) ..... on / off (on)  
Bürde ..... 150 Ω  
Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  (Messstromwandler) ..... AC 720V  
Ansprechcharakteristik nach IEC 60755 (Werkseinstellung) ..... Typ A  
Bemessungsfrequenz ..... 40...400 Hz  
Messbereich/Anzeigebereich ..... 10 mA...10 A  
Bemessungs-Ansprechdifferenzstrom  $I_{\Delta n2}$  (Hauptmeldung)  
ohne PRC.../FTC... ..... 1000 / 500 / 300 / 100 / 50 / 30 / 10 mA  
mit PRC.../FTC... ..... 1 mA...2250 A  
Werkseinstellung Bemessungs-Ansprechdifferenzstrom  $I_{\Delta n2}$  ..... 100 mA, Überstromfunktion  
Bemessungs-Ansprechdifferenzstrom  $I_{\Delta n1}$  (Vorwarnung) ..... 50...100 % x  $I_{\Delta n2}$   
Werkseinstellung Bemessungs-Ansprechdifferenzstrom  $I_{\Delta n1}$  ..... 100 %  
Ansprechabweichung ..... 0...20 %  
Ansprechverzögerung  $t_{on}$  (Werkseinstellung) ..... 0...25 s, Einstellbar mit FTC... (0 s)  
Hysterese (Werkseinstellung) ..... 20 %  
Faktor für zusätzlichen Stromwandler ..... 1/10; \*1...250  
Werkseinstellung Faktor ..... \*1

Anzahl Messkanäle (pro Gerät / pro System) ..... 12 / 720  
Abfragezeit für alle Kanäle ..... < 8 s

### Anzeigen

LEDs ..... ON / ALARM / FAULT / RS485 / k1...k12

### Ein-Ausgänge

Test-/Reset-Taste ..... intern / extern  
Leitungslänge für externe Test-/Reset-Taste ..... ≤ 10 m

### Schnittstelle

Schnittstelle / Protokoll ..... RS485/BMS  
Baud Rate ..... 9,6 kBIt/s  
Leitungslänge ..... 0...1200 m  
Empfohlene Leitung (geschirmt, Schirm einseitig an PE) ..... J-Y(ST)Y min. 2x0,6  
Abschlusswiderstand ..... 120 Ω (0,25 W)  
Geräteadresse, BMS-Bus ..... 1...30 (RCMS470E-12: 61...90)  
Werkseinstellung Geräteadresse ..... 2 (RCMS470E: 61)

### Leitungslängen für Messstromwandler

Einzeldraht ≥ 0,75 mm<sup>2</sup> ..... 0...1 m  
Einzeldraht verdrillt ≥ 0,75 mm<sup>2</sup> ..... 0...10 m  
Schirmleitung ≥ 0,75 mm<sup>2</sup> ..... 0...40 m  
Empfohlene Leitung  
geschirmt, Schirm einseitig an Klemme I, nicht erden) ..... J-Y(ST)Y min. 2x0,6

### Schaltglieder

Anzahl ..... 1 Wechsler  
Arbeitsweise (Werkseinstellung) ..... Ruhestrom/Arbeitsstrom (Arbeitsstrom)  
Fehlerspeicher (Werkseinstellung) ..... on / off (off)  
Elektrische Lebensdauer bei Bemessungsbedingungen ..... 10.000 Schaltspiele  
Kontaktdaten nach IEC 60947-5-1:  
Bemessungsbetriebsspannung AC ..... 230 V/230 V  
Gebrauchskategorie AC ..... AC13/AC14  
Bemessungsbetriebsstrom AC ..... 5 A/3 A  
Bemessungsbetriebsspannung DC ..... 220 V/110 V/24 V  
Gebrauchskategorie DC ..... DC 12/DC12/DC12

## Technical data

### Insulation coordination acc. to IEC 60664-1

Rated insulation voltage ..... AC 250 V  
Rated impulse voltage/pollution degree ..... 4 kV/3

### Supply voltage

Supply voltage  $U_S$  ..... see ordering details  
Frequency  $U_S$  ..... see ordering details  
Operating range of  $U_S$  ..... 0,85...1,15 x  $U_S$   
Power consumption ..... ≤ 3 VA

### Measuring circuit

Type of external measuring current transformer ..... W..., WR..., WS...  
CT monitoring (factory setting) ..... on / off (on)  
Load ..... 150 Ω  
Rated operational voltage  $U_e$  (measuring current transformer) ..... AC 720V  
Operating characteristic acc. to IEC 60755 (factory setting) ..... type A  
Rated frequency ..... 40...400 Hz  
Measuring range/display range ..... 10 mA...10A  
Rated residual operating current  $I_{\Delta n2}$  (alarm)  
without PRC.../FTC... ..... 1000 / 500 / 300 / 100 / 50 / 30 / 10 mA  
with PRC.../FTC... ..... 1 mA...2250 A  
Factory setting Rated residual operating current  $I_{\Delta n2}$  ..... 100 mA, Over current function  
Rated residual operating current  $I_{\Delta n1}$  (prewarning) ..... 50...100 % x  $I_{\Delta n2}$   
Factory setting Rated residual operating current  $I_{\Delta n1}$  ..... 100 %  
Relative percentage error ..... 0...-20 %  
Response delay  $t_{on}$ , adjustable (factory setting) ..... 0...25 s (adjustable with FTC... (0 s))  
Hysteresis (factory setting) ..... 20 %  
Transmission ratio for CTs additionally connected, adjustable ..... 1/10; \*1...250  
Factory setting transmission ratio ..... \*1

Number of measuring channels (per device/per system) ..... 12 / 720  
Scanning time for 12 channels ..... < 8 s

### Displays

LEDs ..... ON / ALARM / FAULT / RS485 / k1...k12

### Inputs/outputs

TEST/RESET button ..... internal, external  
Cable length of the external TEST/RESET button ..... ≤ 10 m

### Interfaces

Interface/protocol ..... RS485/BMS  
Baud rate ..... 9,6 kBIt/s  
Cable length ..... 0...1200 m  
Recommended cable (shielded, shield on one side connected to PE) ..... J-Y(ST)Y min. 2x0,6  
Terminating resistor ..... 120 Ω (0,25 W)  
Device address, BMS bus ..... 1...30 (RCMS470E-12: 61...90)  
Factory setting, device address ..... 2

### Cable length connection to CT

Single wire ≥ 0,75 mm<sup>2</sup> ..... 0...1 m  
Single wire twisted ≥ 0,75 mm<sup>2</sup> ..... 1...10 m  
Shielded cable ≥ 0,75 mm<sup>2</sup> ..... 10...40 m  
Recommended cable  
shielded, shield on one side connected to I terminal, not connected to PE ..... J-Y(ST)Y, min. 2x0,6

### Switching elements

Switching elements ..... 1 changeover contact  
Operating principle (factory setting) ..... N/O or N/C operation (N/C operation)  
Fault memory (factory setting) ..... on / off (off)  
Electrical endurance during rated operating conditions ..... 10.000 cycles  
Contact data according IEC 60947-5-1:  
Rated operational voltage AC ..... 230 V/230 V  
Utilization category AC ..... AC13/AC14  
Rated operational current AC ..... 5 A/3 A  
Rated operational voltage DC ..... 220 V/110 V/24 V  
Utilization category DC ..... DC 12/DC12/DC12

Bemessungsbetriebsstrom DC ..... 0,1 A/0,2 A/1 A  
 Minimale Kontaktbelastbarkeit ..... 1 mA bei AC/DC  $\geq$  10 V

### Umweltbedingungen

EMV	nach IEC 62020:2003-11
Klimaklassen nach IEC 60721:	
Ortsfester Einsatz	3K5
Transport	2K3
Langzeitlagerung	1K4
Arbeitstemperatur	-10 °C ... +55 °C
Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721:	
Ortsfester Einsatz	3M4
Transport	2M2
Langzeitlagerung	1M3
Betriebsart	Dauerbetrieb
Einbaulage	beliebig

### Klemmen

Anschlussart	Schraubklemmen
Anschlussvermögen:	
starr / flexibel / Leitergrößen	0,2 ... 4 / 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 22-12 AWG
flexibel mit Adernhülse, ohne/mit Kunststoffhülse	0,25 ... 2 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	8 mm
Anzugsmoment	0,5 Nm

### Allgemeine Daten

Schutzbauart (DIN EN 60529)	IP30
Schutztartr Klemmen (DIN EN 60529)	IP20
Gehäusetyp/Maßbild	X470
Gehäusematerial	Polycarbonat
Schraubbefestigung	2 x M4
Schnellbefestigung auf Hutprofilsschiene	DIN EN 60715 / IEC 60715
Entflammbarkeitsklasse	UL94V-0
Gerätebeipackzettel / TGH	405001 / TGH 1270
Gewicht	$\leq$ 350 g

### Bestellangaben

Typ	U <sub>s</sub>	Art.-Nr.
RCMS470-12	AC 230 V, 47...63 Hz	B94052001
RCMS470-1213	AC 90 - 132 V*, 47...63 Hz	B94052002
RCMS470-1221	DC 10.5 - 80 V*	B94052003
RCMS470-1223**	DC 77 - 286 V*	B94052004
RCMS470E-12	AC 230 V, 47...63 Hz	B94052005

\* Absolutwerte des Spannungsbereiches.  
 Andere Speisespannungen auf Anfrage.

\*\* keine UL-Zulassung

Rated operational current DC ..... 0,1 A/0,2 A/1 A  
 Minimum contact load ..... 1 mA at AC/DC  $\geq$  10 V

### Environmental conditions

EMV	acc. IEC 62020:2003-11
Classification of climatic conditions IEC 60721:	
Stationary use	3K5
Transportation	2K3
Storage	1K4
Operational temperature	-10 °C ... +55 °C
Classification of mechanical conditions IEC 60721:	
Stationary use	3M4
Transportation	2M2
Storage	1M3
Operating mode	continuous
Mounting	any position

### Terminals

Connection	screw terminals
Connection data:	
Rigid / flexible / AWG	0,2...4 / 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> / 22-12
Flexible with ferrules without / with plastic collar	0,25...2 mm <sup>2</sup>
Stripping length	8 mm
Tightening torque	0,5 Nm

### General data

Degree of protection internal components (DIN EN 60529)	IP30
Degree of protection terminals (DIN EN 60529)	IP20
Enclosure/dimension diagram	X470
Enclosure, material	polycarbonate
Screw fixing	2 x M4
DIN rail mounting acc. to	DIN EN 60715 / IEC 60715
Flammability class	UL94V-0
Instruction leaflet/ manual	.405001 / TGH 1270
Weight	$\leq$ 350 g

### Ordering details

Type	U <sub>s</sub>	Art. No.
RCMS470-12	AC 230 V, 47...63 Hz	B94052001
RCMS470-1213	AC 90 - 132 V*, 47...63 Hz	B94052002
RCMS470-1221	DC 10.5 - 80 V*	B94052003
RCMS470-1223**	DC 77 - 286 V*	B94052004
RCMS470E-12	AC 230 V, 47...63 Hz	B94052005

\* Absolute values of the voltage ranges.  
 Other supply voltages on request.

\*\* no UL certification

Alle Rechte vorbehalten.  
Nachdruck und Vervielfältigung  
nur mit Genehmigung des Herausgebers.  
Änderungen vorbehalten!  
© 2005 BENDER Germany



BENDER GROUP

All rights reserved.  
Reprinting and duplicating  
only with permission of the publisher.  
Subject to change!  
© 2005 BENDER Germany



Dipl.-Ing. W. Bender GmbH & Co.KG  
Londorfer Str. 65 • 35305 Grünberg  
Postfach 1161 • 35301 Grünberg

Tel.: +49 (0)6401-807-0  
Fax: +49 (0)6401-807-259

E-Mail: info@bender-de.com  
Web-Server: http://www.bender-de.com